

Spis treści

Streszczenie	7
Summary	9
Wykaz ważniejszych oznaczeń.....	11
1. Wprowadzenie	13
2. Cięcie wsadu do kucia dokładnego	17
2.1. Zasady cięcia	17
2.2. Cięcie wsadu w przyrządzie	22
2.3. Przegląd i ocena metod bezodpadowego cięcia	24
Literatura.....	32
3. Kucie dokładne na prasach i młotach	34
3.1. Pojęcia podstawowe	34
3.2. Wsad do kucia dokładnego	37
3.3. Konstrukcja matryc	41
3.4. Matryce z ruchomą wkładką	46
3.4.1. Zastosowanie przeciwnacisku	46
3.4.2. Kucie kół zębatach.....	47
3.4.3. Siła kucia.....	48
3.4.4. Wyciskanie boczne kołnierzy	51
3.5. Kucie odkuwek z występami osiowymi	53
3.6. Obciążenie narzędzi	56
3.7. Zastosowanie kucia dokładnego	62
3.7.1. Kucie piasty z tarczą	62
3.7.2. Kucie spiralnego koła zębatego	65
3.8. Zakres zastosowania kucia dokładnego	67
Literatura.....	70
4. Proces wyciskania	74
4.1. Wprowadzenie	74
4.2. Metody wyciskania	75
4.3. Stan odkształcenia	77

4.4. Parametry stanu odkształcenia przy wyciskaniu	81
4.4.1. Stopień odkształcenia.....	81
4.4.2. Prędkość odkształcenia	82
4.4.3. Tarcie powierzchniowe i smarowanie.....	83
4.5. Siła wyciskania.....	84
4.6. Proces technologiczny	90
4.6.1. Podstawowe zasady opracowania procesu wyciskania	90
4.6.2. Wyciskanie osiowosymetryczne	91
4.6.3. Wyciskanie asymetryczne.....	91
4.6.4. Oprzyrządowanie	94
4.7. Wyciskanie hydrauliczne	95
4.8. Wyciskanie pretów i rur	95
4.9. Złożony proces wyciskania	96
4.10. Wyciskanie żeber usztywniających.....	99
Literatura	102
5. Kucie izotermiczne.....	104
5.1. Charakterystyka procesu	104
5.2. Narzędzia do kucia izotermicznego	106
5.3. Zastosowanie kucia izotermicznego.....	108
5.3.1. Odkuwka z żebrami na powierzchni bocznej.....	111
5.3.2. Odkuwka z żebrami na powierzchni czołowej.....	115
5.3.3. Złożona odkuwka cienkościenna	117
5.3.4. Cienkościenna odkuwka osiowosymetryczna.....	120
Literatura	122
6. Odkształcanie w warunkach nadplastyczności	123
6.1. Pojęcia podstawowe	123
6.2. Własności materiałów nadplastycznych.....	125
6.2.1. Wyznaczenie parametru m w próbie rozciągania.....	127
6.2.2. Wyznaczenie parametru m w próbie ściskania	130
6.2.3. Wpływ prędkości odkształcenia na parametr m	131
6.3. Charakterystyka materiałów nadplastycznych	132
6.4. Technologiczne wykorzystanie nadplastyczności	134
6.4.1. Odkształcanie stopów średniotoplowych	134
6.4.2. Ciagnienie bezstykowe	136
6.4.3. Zastosowanie nadplastyczności stali w zakresie przemian fazowych.....	137
6.5. Zasady opracowania technologii odkształcania materiałów nadplastycznych	138
Literatura	140
7. Kucie na półgorąco	143
7.1. Opór odkształcenia w procesie kucia na półgorąco	144
7.2. Określenie odkształceń i naprężen granicznych.....	147
7.3. Kinematyka płynięcia w procesie kucia na półgorąco	152

7.4. Zależność naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia i prędkości odkształcenia	154
7.5. Zastosowanie kucia na półgorąco	156
7.6. Własności mechaniczne i struktura odkuwek kutych na półgorąco	157
7.7. Smarowanie w procesie kucia na półgorąco	158
7.8. Proces kucia tulei	159
7.9. Proces kucia koła zębatego	162
Literatura	164
8. Kucie z udziałem fazy ciekłej	165
8.1. Kucie z ciekłego metalu	165
8.2. Kucie ze stopów metali w stanie półciekłym	166
8.3. Zastosowanie kucia w stanie półciekłym	168
8.4. Wyciskanie stopów w stanie półciekłym	175
8.4.1. Własności mechaniczne wyciskanych wyrobów	176
8.5. Przykłady zastosowania kształtuowania w stanie półciekłym	177
Literatura	178
9. Dogniatanie odkuwek	180
9.1. Wielkość gniotu przy dogniataniu.....	181
9.2. Dokładność przy dogniataniu	181
9.3. Określanie nacisku przy dogniataniu	184
9.4. Konstrukcja rysunku odkuwki podlegającej dogniataniu	187
9.5. Narzędzia do dogniatania	189
Literatura	190